



LISTA FALLOS DIAGNOSIS SENSORES ABS TOYOTA 1KZ-TE

Fallo n°	Denominación fallo	Sistemas a revisar
71	Bajo voltaje de salida sensor velocidad rueda delantera derecha.	* Avería sensor velocidad rueda delantera derecha. * Sensor velocidad rueda delantera derecha instalado incorrectamente.
72	Bajo voltaje de salida sensor velocidad rueda delantera izquierda.	* Avería sensor velocidad rueda delantera izquierda. * Sensor velocidad rueda delantera izquierda instalado incorrectamente.
73	Bajo voltaje de salida sensor velocidad rueda trasera derecha.	* Avería sensor velocidad rueda trasera derecha. * Sensor velocidad rueda trasera derecha instalado incorrectamente.
74	Bajo voltaje de salida sensor velocidad rueda trasera izquierda.	* Avería sensor velocidad rueda trasera izquierda. * Sensor velocidad rueda trasera izquierda instalado incorrectamente.
75	Anormal voltaje de salida sensor velocidad rueda delantera derecha.	* Avería rotor sensor velocidad rueda delantera derecha.
76	Anormal voltaje de salida sensor velocidad rueda delantera izquierda.	* Avería rotor sensor velocidad rueda delantera izquierda.
77	Anormal voltaje de salida sensor velocidad rueda trasera derecha.	* Avería rotor sensor velocidad rueda trasera derecha.
78	Anormal voltaje de salida sensor velocidad rueda trasera izquierda.	* Avería rotor sensor velocidad rueda trasera izquierda.
79	Fallo señal sensor deceleración.	* Avería sensor deceleración. * Sensor deceleración instalado incorrectamente.